

**МОУДОД «Тулльская детская художественная школа
им. В.Д. Поленова»**



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы

22 июля 2014 г.

Приказ № 40 от 22 июля 2014 года.

ИНСТРУКЦИЯ

**по охране труда при
работе с поломоечной машиной**

ИОТ-032-2014

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

- 1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования охраны труда при работе с полумоечной машиной.
- 1.2. К работе с полумоечной машиной допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, инструктаж по электробезопасности, стажировку, обученные безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи, пострадавшим при несчастных случаях на производстве. В течение месяца, со дня принятия на работу, работники должны пройти обучение и проверку знаний требований охраны труда.
- 1.3. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже одного раза в 3 месяца) не должен приступать к работе. Нельзя приступать к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа.
- 1.4. При поступлении на работу работник должен проходить предварительный медосмотр, а в дальнейшем - периодические медосмотры в установленные сроки.
- 1.5. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка школы.
- 1.6. Продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 ч. в неделю. Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка.
- 1.7. При работе с полумоечной машиной возможно воздействие на работников опасных производственных факторов:
 - повышенная влажность воздуха;
 - оборудование под воздействием электрического тока.
- 1.8. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, обращению с которыми работник не обучен и не проинструктирован.
- 1.9. Работник должен работать в специальной одежде, специальной обуви и в случае необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты.
- 1.10. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты при выполнении работ с полумоечной машиной выдаются:
 - Костюм хлопчатобумажный;
 - Перчатки резиновые;
 - Обувь резиновая.
- 1.11. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться средствами пожаротушения, знать их расположение.
- 1.12. Курить в помещении школы запрещается.
- 1.13. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. По окончании работы, перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом.
- 1.14. Для питья пользоваться водой из специальных устройств (кулер). Употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических веществ на работе, а также выход на работу в нетрезвом виде запрещается. Не допускается хранить и принимать пищу и напитки на рабочих местах.
- 1.15. Работник должен соблюдать требования данной инструкции по охране труда.
- 1.16. Заметив нарушение требований охраны труда другими работниками, работник должен предупредить их о необходимости их соблюдения.
- 1.17. Работник должен также выполнять правомерные указания Лица, уполномоченного по охране труда от трудового коллектива и инженера по охране труда.
- 1.18. За невыполнение требований данной инструкции по охране труда, работник несет ответственность согласно действующему законодательству РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду и другие средства индивидуальной защиты.

2.2. Проверить внешним осмотром соответствие рабочей зоны требованиям безопасной работы:

-достаточность освещенности мест уборки;

-состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие на них не огражденных проемов, открытых люков, трапов и т.п. При наличии на убираемых поверхностях опасных и вредных веществ (проливов кислот, лакокрасочных материалов, осколков стекла и т.п.) немедленно убрать их, соблюдая меры безопасности;

2.3. Поломоечная машина предназначена для уборки гладких поверхностей (кафель, паркет, плитка).

2.4. Перед началом использования поломоечной машины внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и данную инструкцию, и соблюдайте все меры предосторожности.

2.5. Ознакомьтесь с поломоечной машиной с ее управлением.

2.6. Перед применением поломоечной машины проверить:

-отсутствие внешних повреждений электрического шнура, вилки и розетки,

-соответствие величин напряжения сети и электроприбора (на розетках должно быть обозначено 220В);

-затяжку винтов, крепящих узлов и исправность съемных деталей; отсутствие оголенных токоведущих жил кабеля

2.7. Присоединение поломоечной машины к сети осуществлять гибким шланговым кабелем, который не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам (батареям отопления, водопроводным, газовым трубам и др.).

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Отключать от электрической сети используемое уборочное оборудование при:

-перерывах в работе или в подаче электроэнергии;

-извлечении посторонних предметов или питающего провода из-под щеток поломоечной машин;

-заполнении водой бака поломоечной машины.

3.2. Скорость при передвижении поломоечной машины не должна превышать 1,0 м/с (3км/ч).

3.3. Запрещается оставлять без присмотра включенную в сеть поломоечную, а также пользоваться ей при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

-повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля (шланга);

-нечеткая работа выключателя;

-появление дыма и запаха, характерного для горячей изоляции;

-поломка или появление трещин в корпусе машины.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, работник должен немедленно сообщить руководителю хозяйственного отдела (ХО), а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в медицинское учреждение, сообщить о случившемся руководителю хозяйственного отдела (ХО), или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, сообщить непосредственному руководителю хозяйственного отдела (ХО), о случившемся и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.3. В случае поломки оборудования работник должен отключить оборудование и сообщить об этом руководителю хозяйственного отдела (ХО).

4.4. В случае обнаружения пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) работник должен:

-прекратить работу;

-по возможности отключить электрооборудование;

-нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре;

-сообщить о случившемся руководителю подразделения – руководителю хозяйственного отдела (ХО);

-немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, имя, отчество, тел.);

-принять меры по эвакуации людей;

-принять по возможности меры по тушению пожара (используя имеющиеся средства пожаротушения) и сохранности материальных ценностей.

5.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Отсоединить полумоечную машину от электросети.

5.2. Слить воду. Промыть, очистить от грязи.

5.3. Полумоечную машину и шнур питания убрать в отведенное место хранения.

5.4. Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, и убрать их в отведенное место.

5.5. Вымыть руки с мылом.

5.6. Обо всех недостатках в работе сообщить непосредственному руководителю – руководителю хозяйственного отдела (ХО),.